
Vue en bout. (Longeron 13 coupé à l'aplomb face AV du couple)



Pour la nouvelle fixation AV du patin voir pl.e n.° 25713

Vue suivant c.d:
Patin et longeron (13) supposés enlevé