



Pour la nouvelle fixation AV du patin voir Pl.no 25713

Vue suivant c.d:
Patin et longeron (13) supposés enlevé