

Actual
Size

Engine Analysis No. 29

the TAIFUN HURRIKAN 1.48

Reviewed by

R. H. WARRING


THIS NEW GERMAN engine ("mit flatterventil" or check valve) is from the same stable as the "Tornado", "Rasant" and "Hobby". It is a bit heavy for a 1.5 c.c. unit, but its performance at the upper end of the speed range is quite fantastic. Although its peak speed, as tested, was slightly below 15,000 r.p.m., it continued to start easily and run happily and steadily well past the 20,000 mark and would appear to be capable of running almost indefinitely at these speeds.

Since the engine is perfectly symmetrical—both geometrically and from the intake timing point of view (because of the check valve)—one would expect the "Hurikan" to start with equal readiness in either direction (which it does) and also to have a similar performance running either way (which it does not). This latter feature is rather puzzling, but there is a definite drop in r.p.m. with the engine running clockwise on any propeller size. At the higher speeds this rev. loss is as much

as 1,500 to 2,000 r.p.m. It is not a case of better scavenging with the slipstream playing on the cylinder since there is no loss of speed running anti-clockwise if the cylinder is fully shielded. Thus for "pusher" application, the "Hurikan" would appear to suffer an inevitable power loss, unlike other reed-induction motors.

The "Hurikan" has a fair "bite" when hand starting with the smaller propeller sizes and is also able to start backwards unless the propeller is flipped quite hard. But starting characteristics throughout are excellent. Finger choking is adequate and, with the compression backed off slightly, starting is virtually instantaneous, hot or cold. Both the needle valve and compression setting get progressively more sensitive as the speed increases, but for normal operating speeds can be regarded as non-critical. The engine can be "throttled" quite effectively with the compression screw and/or enriching the mixture, the former method being the easiest and most positive. It can be throttled back at extreme speeds—e.g., from 20,000 r.p.m. to a matter of some 5,000 r.p.m.—with careful adjustment.

The check valve seals effectively at all speeds (although on two of the engines received, there was a fair amount of blow back through the induction pipe, this being due to faulty valves). The



SPECIFICATION

Displacement: 1.512 c.c. (.0923 cu. in.)
Bore: .487 in.
Stroke: .457 in.
Compression ratio: 1:11
Weight: 3.8 ounces
Max. power output: 15.5 B.H.P. at
14,500 r.p.m.
Max. torque: 13.4 ounce-inches at
9,500 r.p.m.
Power rating: 10.5 B.H.P. per c.c.
Power/weight ratio: .64 B.H.P. per
ounce

Material specification:

Crankcase: light alloy pressure die casting
Cylinder: hardened steel
Cylinder piston: hardened steel
Piston: cast iron
Connecting rod: dual (machined from
solid)
Crankshaft: hardened steel
Bearings: two ball races
Cylinder jacket: closed (anodized green)
Spanner nut and propeller driver: dual
Induction: reed valve
Valve unit: machined from dual
Spanner head: dual
Manufacture:
Johannes Graupner,
Kirchheim-Trock, Germany.

Note: This engine is not imported into the United Kingdom.

contra piston fit, hot or cold, is excellent—firm, yet smooth and easy to adjust.

The crankcase unit is a nice clean die-casting, carrying substantial and longer-than-usual mounting lugs. Since the engine itself is not excessively long, this means a really good mounting. The ball races, which are a press fit into the crankcase, are of lightweight type with the outer rings thinner and wider than commonly employed on British engines. The balls are thus relatively large and few in number, assembled in a bronze cage.

The hardened steel crankshaft is 7 mm. dia. (.275 in.) at the rear, stepping down to 5 mm. dia. (.197 in.) at the front. The shaft is a very tight fit in the inner rings of the ball races. The propeller driver is forced onto a slight taper on the front of the shaft (.005 in. taper), ending up against a shallow shoulder to lock the assembly with no fore and aft play. The threaded length of the crankshaft is 4.5 mm. D.I.N. standard, actually .178 in. dia., which is just that little bit smaller than 2 BA. We feel that, especially with export in mind, 2 BA would have been a much happier choice as BA, nut sizes are readily obtainable in most countries, whereas German metric threads are not.

Another criticism here concerns the propeller driver itself. The boss is machined to $\frac{1}{2}$ in. diameter, which is a prohibitive hole size to drill in small propellers to fit. It would have been much better to have reduced this to $\frac{1}{4}$ in. dia., say or have eliminated it entirely. But both these are minor points. In similar vein, we found that the tommy bar supplied with the engine for tightening the spinner nut was too large in diameter to pass through the hole in the front of the spinner,

The cylinder is a really sturdy piece of work, screwing into the crankcase and sealing against a copper gasket around the bottom edge. This, of course, lengthens the "escape path" of any gas leak, which has to traverse the threaded length

and is better engineering practice than sealing with a gasket at the top of the crankcase unit. The manufacturer also believes in assembling their cylinders really tight. Of the specimens tested, we just could not get one of them apart.

The threads on the outside of the cylinder are rather rough, but a good fit. The threaded upper portion (onto which screws the cylinder jacket) is of reduced diameter.


Porting is quite conventional. Four by-pass ports are machined on the inside of the cylinder, terminating well below the exhausts. The exhaust ports are disposed symmetrically and circumferentially.


The contra piston—mentioned earlier as having an "ideal" fit—appears to be of hardened steel. The piston is of cast iron; quite a solid, heavy affair, with a conical top, but an excellent fit in the cylinder. The connecting rod is machined from bar, big end bearing diameter being 4.5 mm. (.176 in.) and gudgeon pin diameter 3 mm. (.118 in.) The latter is rather on the small side, judged by conventional practice. Fits at both ends were excellent.

The cylinder jacket is turned from dural and anodised pale green. The threads fit quite tightly and there was no tendency for the jacket to unscrew during any of the test runs. The compression adjusting screw threads through the top of the jacket, this part being chemically blacked for finish. The spinner nut is anodised the same colour

PROPELLER — R.P.M. FIGURES

Propeller	R.P.M.
dia. x pitch	5,200
7 x 4 (Steel)	8,200
8 x 5 (Steel)	10,300
8 x 6 (Steel)	8,250
8 x 4 (Steel)	11,400
7 x 4 (Steel)	12,800
7 x 6 (Steel)	11,200
6 x 4 (Steel)	15,400
6 x 5 (Steel)	16,400
6 x 4 (Forg. mylne)	10,200
8 x 5 (Forg. mylne)	10,300
8 x 6 (Forg. mylne)	8,800
Prop used: Mercury No. 8.	





"Clock" valve induction is a direct copy of the L. M. Cox system, even to the glass air filter housing cover inside, we offer view for assembly.

at the cylinder jacket and the rest of the external surfaces remaining as cast (or machined).

The slack valve unit can be detached by unscrewing the backplate. The valve head projects quite some way into the crankcase, the reed valve itself being locked in place by a press fitted cap. A side-mounted spray bar has a single hole facing inwards into a groove machined in the intake tube. Passage to the inside of the tube is provided by four small holes drilled through the

bottom of the groove. Thus by slackening the filter unit (which acts as a nut to lock the spray bar unit in place), the needle valve assembly can be rotated to any convenient position and tightened up in this position. The needle valve itself has a simple wire ratchet for locking the adjustment.

Summarising, the "Hurricane" is an engine with exceptionally good power output and consistent running over a speed range of below 8,000 r.p.m. to above 20,000 r.p.m., according to load. The generous size of the cylinder walls undoubtedly minimises distortion, which could be a major reason for its good behaviour at all speeds. The use of ball races, of course, minimises crankshaft bearing friction and so, as one would expect, the peak speed is somewhat higher than with plain bearing engines of comparable size. The torque curve is particularly flat and possible power output at the upper end could be boosted somewhat by experimenting with different fuels to realise its full potentialities as a racing engine.

The general conception of the engine is up to the usual high standard one has come to expect from German producers, but the "Hurricane" is apt to be badly let down on details. Of the three engines examined, two suffered from a badly seating valve, with consequent severe loss of performance; one had a somewhat "chewed up" con. rod machining; and one, badly cut exhaust ports. The best of the three was free from any major fault and unless closer inspection is maintained, some "Hurricanes" may not come up to the standard set by this test model. Finally, whilst commanding the manufacturers for including a pair of attractive transfers in the box, we would suggest that these be "handed"—otherwise one of these decals will be "flying backwards" when put on a model!

What's the Answer?



The Stonbury Park Club members built American designs, characterised by the end of the radiators being on an even behind the trailing edge. This lead many people to think that with the wing and radiator angled like this, some incidents they would come to grief. Some proved the latter right. All the Stonbury Park models, sooner or later, rocked their noses down and dived in, but it had left everyone puzzled as to how these original designs could have been successful in the first place.

What would YOU do in a case like this? Think a moment, then twist this page for the solution to the problem printed below.



This page is to be twisted along the fold so that you can see the question and possibly answer the same side of the page. Turn the page back to the original position when you have finished reading it.

ANSWER.—First of all consider a different type of aircraft. The problem is minimised by the addition of ailerons to most monoplanes. The ailerons turn the aircraft sideways and



TAIFUN « HURRIKAN »

1,5 cc « DIESEL »

UNE ETUDE DE
PIERRE DELFELD

C'est avec une certaine surprise que, consultant la liste des tests Model Avia qui ont pu depuis des années nous nous sommes rendus compte il y a quelques semaines qu'il y avait une lacune dans notre série.


C'est la raison pour laquelle nous vous proposerons aujourd'hui, lacune corrigée, le test du Taifun Hurikan.

Ce petit moteur ci-dessous a vu le jour aux environs de 1926 à l'époque de la vague des moteurs à clapets et depuis, à part quelques détails de présentation, il est resté inchangé. Le moteur qui fait l'objet de la présente étude porte le numéro de série 66.671. C'est donc que le succès a fluit. Il était des Terribles fameux tant pour sa facilité de démarrage que sa puissance.

Cette dernière est d'ailleurs restée pratiquement intégrale en toutes catégories ci-dessous, du moins dans cette catégorie de prix équivalente. A cette connaissance il n'existe que le « Comet Tiger » pour la lutte : tant en ce qui concerne les prix d'ailleurs qu'en ce qui concerne la puissance.

Le Hurikan est le seul moteur diesel qui soit encore munie d'un clapet. C'est de même le plus gros moteur existant à ce jour qui soit équipé du clapet, les autres étant de la classe Cox Pee Wee ou Babe Bee (0,35 à 0,8 cc). (Cleopatra). Ce mot. « clapets pourra parfois mystérieux à plus d'un lecteur. C'est pourquoi nous allons quelque peu nous étendre sur le sujet.

On sait que dans un moteur deux temps (lesquels sont générés dans la série des moteurs qui intéressent l'entrepreneur) l'alimentation du moteur exige que le carter joue un



rôle de compresseur. Lorsque le piston monte il se crée un vide dans le carter. Ce vide provoque un appel d'air par le venturi du carburateur. La circulation rapide de l'air dans le venturi détermine une aspiration du carburant. Lorsque le piston redescend, le mélange sera comprimé dans le carter et, par des conditions adéquates, poussoir dans le cylindre.

L'exploitation de cette succession de dépressions et de compressions exige, on s'en doute bien, que le carter soit alternativement mis en contact avec l'atmosphère extérieure ou bien en soit isolé. Il faut un organe de commande. De même il faut que le carter soit alternativement mis en contact avec le cylindre et en soit isolé. Ici c'est le piston qui joue ce rôle.

Dans la conception des premiers moteurs de modèles réduits, le piston jouait le rôle de vanne tout pour l'alimentation du cylindre que pour l'alimentation du carter.

Les gaz frais passaient en-dessous du cylindre (à ce moment en course ascendante) vers le carter. Ayant atteint le point mort haut (P.M.H.) le piston redescendait, fermait l'alimentation, comprimait les gaz dans le carter.

Descendant encore vers le point mort bas (P.M.B.) le piston ouvrait (par son sommet) le canal de transfert du carter au cylindre... etc... On se rend compte ainsi que l'ouverture et la fermeture de l'alimentation étaient symétriques : c'est-à-dire qu'ils avaient lieu à la même valeur d'angle par rapport au point mort haut (avant et après).

Or les gaz ne se comportent pas symétriquement. Il faut vaincre leur effet d'inertie au moment de l'aspiration et profiter de l'inertie acquise au moment de la fermeture. Pour retenir le gaz en mouvement il faut un obstacle. Pour récupérer ce choc au maximum il ne faudra fermer l'alimentation qu'au moment où le gaz se sera arrêté de lui-même (et plus tôt si possible).

Pour comprendre plus facilement ce qui précède on n'a qu'à assembler les molécules de gaz à une poignée de billes.

Le choc à l'ouverture de l'alimentation obtient la création d'un vide assez puissant dans le carter pour son ouverture brusque. Pour cela il faudra créer un retard à l'alimentation dont la valeur, probablement calculée ne sera mise en place que par tirages.

Les gaz s'étant élançés ont acquis une certaine vitesse qui leur confère une énergie cinétique. Si l'on ferme l'alimentation au moment où le piston redescend (et qui comprime les gaz déjà présents dans le carter) les gaz passent ensuite dans le carburateur viennent buter contre l'obstacle et seront perdus pour l'alimentation. D'où la volonté de créer un retard à la fermeture de l'alimentation.



On constate ainsi que, puisque l'ouverture se fait avec retard, puisque la fermeture se fait également avec retard il y a dysymétrie.

De là à envisager l'usage d'une valve rotative il n'y a qu'en pas. La construction mécanique de cette valve permettant l'accroissement de la puissance du moteur dans des proportions allant de 1 à 8 !

En gros on distingue actuellement deux sortes de valves rotatives : celle où le vibrebraquin est à cette fin et celle où la valve rotative est un organe séparé.

Celui-ci a pris différentes formes : disques, tambours, cloches, etc... C'est un gros problème technologique car chaleur, vibrations, usures, effets de frottement jouent un rôle important et parfaitement paradoxal.

De nos jours les constructeurs sont arrivés à manipuler avec une certaine aisance les matériaux modernes. Le problème a donc perdu une partie de son acuité.

Il n'en était pas de même il y a quinze ans et c'est pourquoi certains constructeurs, d'abord, certains constructeurs envoient visant à utiliser des valves à clapet.

La valve à clapet (utilisée de façon courante dans les compresseurs d'air industriel) est simplement une soupape automatique. Ce n'est qu'en vertu de son élasticité qu'elle agit.

Cette élasticité lui sera conférée soit par un ressort appliquée à un organe rigide, soit par son élasticité propre.

C'est cette dernière solution qui a été retenue en micro-moteur.

La valve clapet dans le cas qui nous intéresse est donc simplement une lame élastique appliquée contre un siège où se réalise l'étanchéité. Lors de l'apport du vide se crée dans le cylindre, permettant à la pression atmosphérique de repousser le clapet et, de cette façon, l'introduction des gaz froids.

Lorsque la dépression cesse d'agir, l'inertie des gaz exerce encore un instant une pression sur le clapet qui reste ouvert puis se ferme sous l'effet conjugué de son élasticité et de la pression qui naît dans le cylindre sans l'effet de la descente du piston.

On se rendra compte immédiatement que le retard à l'ouver-



ture et à la fermeture de l'admission dépend dans une large mesure de la force du ressort qui constitue le clapet.

D'autres exigences sont encore l'apéronage de ce système : l'élasticité proposant date, la vitesse du passage des gaz ainsi créé, la durabilité d'une lame de ressort soumise à une charge redoutable et, chose tout aussi lourde, les fréquences de vibrations propres à la lame.

Les premiers clapets étaient réalisés au moyen d'une seule lame. On en vint rapidement à les multiplier en les articulant. Trois lames de 0,03 mm d'épaisseur offrent, grâce à cela, la même force qu'une lame de 0,1 mm avec toutefois une élasticité incomparablement supérieure.

Il arriva, également, que les lames fussent trop et viennent buter contre la bielle ou le maneton du vibrebraquin ou encore atteignent des déformations dépassant les limites élastiques (et donc ne se ferment plus). Il fallut alors limiter cette course au moyen de bretelles. Il fallut également faire une sélection systématique des matières utilisées. On en vint à adopter une qualité de bronze à usiner. Pendant ce temps les producteurs de matières trouvaient le problème de la valve rotative.

Il est connu qu'une ancienne technique, sous l'impact de la concurrence, en arriva à se perfectionner et, alors qu'elle fut distancée, récupéra son retard et, sur son plan, regarda la tête.

Toujours est-il que, devenues plus courtes, n'offrant plus suffisamment d'avantage par rapport à la valve rotative, la valve-clapet dispute aux dernières réussites.

Poids = 100 gr - Cylindrée = 1,48 cc.
Course = 11,5 mm - Alésage = 12,8 mm.

Nous seulement compact, le Tofan Marlin possède aussi une ligne agréable. Les premières versions comprenaient un aéro-glideur rectangulaire. La version actuelle (voir photo du bas de page gauche - bas de photo ou centre) est de forme hémisphérique qui permet une rotation de 360° et le placement du gicleur dans la position souhaitée par le modificateur. La photo du haut de la page représente la face interne de cette chambre. On aperçoit en centre la longue-bretelle du clapet, laquelle possède également une forme de longueur.




TABLEAU DES FILETTAGES

	Diam.	Pas	Tête	Type	Standard
Bouchon de Carter	21 mm	0,75 mm	—	—	H.S.
Ecran-filtre	7 mm	0,75 mm	—	—	H.S.
Cylindre :					
haut	18 mm	0,75 mm	—	—	H.S.
bas	11 mm	0,75 mm	—	—	H.S.
Vilebrequin	4,5 mm	0,75 mm	—	—	I.S.O.
Gicleur :					
extérieur	5,5 mm	0,6 mm	—	—	I.S.O.
intérieur	2 mm	0,4 mm	—	—	I.S.O.

Et ceci sans parler des deuxes directionnelles au Taifun «Hawker», seul survivant des deuxes d'une longue lignée de moteurs à clapets.

A part l'alimentation à clapet le Taifun «Hawker» ne se distingue guère des moteurs classiques. Comme il y a pris de quatre ans il offrait alors un aspect moderne d'autant plus étroit que, par exemple, l'un des très rares 1,5 cc à rotors était à billes. Ce modernisme fut sa sauvegarde.

Le carter est en alliage coulé sous pression. Certaines traces de démolition ne permettent pas de donner du chiffre indiqué par le constructeur d'origine. Ce moteur a travaillé beaucoup et longtemps !

Ces traces n'affectent toutefois ni la qualité ni l'aspect du mouillage.

Comme dit plus haut le vilebrequin tourne dans un palier à billes. Celui-ci est partie intégrante du carter.

Le pôles est usé.

Les pattes de fixation du moteur sont très solides et bien sûr le solide plus. Les trous de passage des vis de montage sur le bâti ont un diamètre de 5,5 mm et permettent de fixer le moteur avec aisance au moyen de vis de 3 mm.

Le bouchon de carter (ou fait l'ensemble valve d'admission/carburateur) est vissé. De même le cylindre se vise dans le carter. A fond de fillet le carter présente un épaulement sur lequel viendra se serrer le cylindre avec interposition d'un joint en caoutchouc rouge.

Le vilebrequin est en acier trempé rectifié. L'axe principal a 7 mm de diamètre rétréci à 5 mm à l'avant pour le passage dans le rotors. Un nœud de serrage supplémentaire cylindrique à 4,6 mm prend le plateau d'arbre monté à serrage dur. Il est donc à déconseiller d'enlever et remettre trop souvent ce plateau.

Le plateau du vilebrequin est circulaire sans équilibrage. Il offre un épaulement d'appui contre le rotors. La manivelle a un diamètre de 4,5 mm. L'épaisseur de serrage de l'eliope est un profil extrait en deux décollages annulés au viseur. Il se serre au moyen d'une broche de 3 mm fournie avec le moteur.

Le piston est en fonte (marchante - non d'une qualité particulière de fer). Ce piston présente une tête conique. Ses deux faces ont été faites pour l'alléger. L'axe du piston (3 mm) est chassé doré. Il prend une bille de cuivre complètement usinée et curieusement désaiglée.

Le cylindre est usiné en acier trempé et rectifié. La jupe inférieure, plus épaisse, se vise dans le carter. Quatre tasseaux sont fixés intérieurement assurant sous les épaves séparant les barrières d'échappement. Ces barrières d'échappement sont fraîches suivant la méthode classique.

Le contrepièce est de forme initialement conique correspondant à celle du piston.

Les ailettes de refroidissement sont en deux décollages annulés en viseur et se visent sur le cylindre.

Le bouchon de carter comporte le clapet, le gicleur et le venturi. Il se vise dans le carter, l'étanchéité étant assurée par un joint de caoutchouc rouge.

Le corps est en deux décollages dont les différents usinages représentent différentes fonctions : bouchon proprement dit, siège de soupape, logement de la soupape clapet, venturi, clapet.

Le siège de soupape est un petit anneau en caillie. Le logement de la soupape est un espace annulaire dans lequel vient se placer le disque découpé qui constitue la valve.

Imaginons (pour dessiner cette pièce par des mots) un anneau (dans le genre d'un joint). A l'un des bords intérieurs est accolé un rectangle qui est la soupape proprement dite. Cette languette est raccommodée à l'anneau par petits arrondis et s'achève en dent-de-scie dont la forme correspond au siège. Cette valve est recouverte par une sorte de deux décollages formé découpé. A l'endroit où la languette doit se soulever pour l'alimentation, la languette de deux (rigide) s'écarte d'une valeur déterminée (environ 1 mm), la languette vibrante viendra alors battre alternativement sur le siège et sur la tête-baïte.

Une collerette sorte vient coiffer le tout.

Sur l'autre face du bouchon nous avons un viseur sur lequel vient se placer un gicleur tangentiel. Cette forme est bombardée (aison aérodynamique) et peut pivoter autour du venturi, amenant le pointant-gicleur à l'endroit désiré par le modérateur.

L'ensemble est rendu solidaire par un écrou comportant un filet. Il faut également éviter qu'une pression se dépose sur le siège de soupape, détruisant l'étanchéité.

Les valves relatives sont auto-nettoyantes. Ce n'est pas le cas des valves-clapets.

La pointeuse est du type crinière.

Les essais se sont déroulés de façon satisfaisante. Le rodage au carburant normal prend cependant à peu près deux heures et doit se poursuivre encore après avoir poussé le carburant en y incorporant 2% d'LPN.

Le démontage est, dans l'ensemble, très aisé après époussetage par le carburateur (2 à 3 tours). Les démontages à chaud sont tout aussi aisés.

On remarque rapidement que le moteur tourne aussi bien dans un sens que dans l'autre, ce qui est normal avec un clapet.

Les réglages sont aisé et ne bougent pas pendant le fonctionnement du moteur. Le pointage, facile à manipuler vu l'endroit où il est placé est très progressif. Le contrepièce est assez dur à manipuler. Si sur le réglage une fois le moteur en marche il n'en est pas de même au démontage. Dans ce cas il est nécessaire de épousseter par l'utilisation d'une goutte ou deux de carburettant par l'échappement.

(Suite p. 255)

TABLEAU DE SESSAIS

9 x 6	Ked Kashi Ny	7.000
9 x 4	Tamado Ny	9.500
8 x 8	Tornado Ny	7.000
8 x 6	Tornado Ny	5.500
8 x 4	Super Record	11.100
7 x 8	Tornado Ny	7.800
7 x 6	Super Record	13.100
7 x 4	Super Record	13.500
6 x 6	Super Record	13.600
6 x 4	Super Record	16.100

TEST DU TAIFUN HURRIKAN

(Suite de la page 256).

Les essais de stress du réservoir sont relativement défaillables ou instables. Une dépression de 7 cm au-dessus ou au-dessous du gicleur unité le moteur par rayon ou par appuissement. Ceci encore est relativement normal pour un moteur à clapet qui ne possède pas l'étanchéité d'une valve coulissante.

Outre les essais avec le carburateur normal nous avons procédé aux essais avec le carburateur de télécommande. Nous n'avons noté aucune différence dans le comportement du moteur ni aucune variation de puissance.

Le taux est stable (fortuit avec LP.N.) et se situe aux environs d'un raisonnable 4.000 tours/minute.

On ne peut affirmer que le moteur soit exempt de vibrations. Mais elles n'atteignent pas un niveau excessif.

Par contre on peut affirmer que le moteur préfère de loin les hélices en bois aux hélices en matières plastiques.

Nous avons terminé les essais en pliant les ailes. Leur placement est facile, leur entretien l'est beaucoup moins à cause d'une sorte de serrage du métal (tôle de latton) autour de la calotte d'échappement.

Le silence obtenu est appréciable mais le moteur perd environ 800 tours, ce qui est beaucoup. En enlevant les étanchéités de matière plastique on diminue sensiblement la perte mais au prix d'un accroissement de bruit.

En résumé, il s'agit d'un petit moteur agréable et facile utilisable en vol circulaire et en télécommande si l'on prend soin de faire un montage robuste capable d'absorber des vibrations naturellement plus importantes qu'avec un moteur à glow-plug.

LE MONDE DU MOTEUR

(Suite de la page 246).

Pourquoi utiliser parfois du nitrométhane ? C'est simplement parce que le moteur est plus facile d'emploi avec cet additif. C'est aussi parfois sur la recommandation du fabricant.

En fait il y a d'autres tests à faire sur le moteur que le simple test d'hélice. Il y a aussi le test de carburant.

La composition du carburant peut varier.

La composition du carburant peut malheureusement varier à l'infini. Si l'on décide de faire une idée précise il y a une douzaine de formules au moins à essayer et cela rend les choses prohibitives.

Néanmoins nous devons faire quelque chose dans ce sens : choisir un moteur déterminé et l'essayer en employant des carburants différents.

Ce que nous demandons à nos lecteurs a donc une importance très grande pour ce genre de test. Nous les prions de répondre aux trois questions suivantes le plus vite, mais aussi de la façon la plus claire possible.

1^{er}) Dans la série des moteurs 10cc que nous avons utilisés pour les tests quel est celui que vous désirez voir subir les tests de carburant ?

2^{er}) Indiquez-nous les formules de carburant que vous désirez voir essayées.

3^{er}) Indiquez-nous : numéros, marques et matières des hélices que vous désirez voir utiliser.

Nous nous inspirons de ces renseignements pour entreprendre une série de tests comparatifs des vitesses de rotation, de puissance et de consommation.

AEROPICCOLA

CORSO SOMMEAUX 24 - TORINO 10128

ITALIE

LA PLUS GRANDE ORGANISATION
EUROPEENNE DE MODELISME

Modèles volants et navigants - Modèles de canons antiques - Boîtes de construction - Plans - Accessoires - Moteurs
TOUT POUR LE MODELISME
Production - Commerce - Importation - Exportation



Le catalogue général peut être expédié à l'amateur privé contre versement préalable de 20 F.B. + 2 F.F. ou contrevaloir en coupons-réponses internationaux.

REVENDEURS :

A LA SOURCE DES INVENTIONS - 60, boulevard de Strasbourg, 75 - PARIS (10), FRANCE.

VERDIENI, Holdenstrasse 7 - WINTERTHUR - SUISSE.

BARDOU - 27, av. de Verdun, 06 MENTON - FRANCE.

JET, place Riponne - LAUSANNE - SUISSE.

KLEIKAMP, P. O. BOX 53 - SITTARD - HOLLANDE.

TOUT POUR LE MODÈLE REDUIT - 32, rue Jean-Roque - MARSEILLE (6) - FRANCE.

DERBEQUE - 144, rue de Namur - NIVELLES - BELGIQUE.